

# ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO INDUSTRIAL

## TEORÍA DE MÁQUINAS

(02 de febrero de 2009)

### Cuestiones:

1. Principales fuerzas de rozamiento en mecanismos. (0,75 puntos)
2. Tipos de movimiento en un cuadrilátero articulado. Leyes de Grashov. Clasificar el siguiente cuadrilátero:  $r_1=5$ ;  $r_2=3$ ;  $r_3=7$ ;  $r_4=6$ . (0,75 puntos)
3. Ecuación de Freudenstein. Aplicación a la generación de función mediante un cuadrilátero articulado. (0,5 puntos)
4. Penetración en engranajes. Correcciones. Proponer el número de dientes y las correcciones más adecuadas (si procede) para obtener las siguientes relaciones de transmisión mediante un engrane cilíndrico-recto convencional: (Ángulo de presión  $\psi=20^\circ$ ) (0,5 puntos)

$$\mu = 1,5 ; \mu = \frac{60}{40} ; \mu = \frac{665}{147} ; \mu = \frac{15}{73}$$

### Problemas:

1. Suponiendo que el cuadrilátero articulado de la figura está sometido a la acción de su propio peso y a la fuerza externa F, calcule: (3 puntos)
  - i. Tipo de movimiento del mecanismo.
  - ii. Momento M a aplicar en A para que el sistema permanezca en reposo. Reacciones en las articulaciones del mecanismo.
  - iii. Velocidad y aceleración del punto C suponiendo que la barra AB gira con velocidad angular  $\omega_{AB}$  constante.
2. Construir un engrane mediante dos ruedas cilíndrico-rectas con las siguientes especificaciones: (2 puntos)

Relación de transmisión  $\mu=3,3$ .  
Distancia entre ejes E=516 mm.  
 $n_1=150$  r.p.m.  
Ángulo de presión  $\psi=20^\circ$ .  
 $\beta=8$ .

Potencia a transmitir  $P=15$  C.V.  
 $E_{acero}=2,1 \cdot 10^4$  Kg/mm<sup>2</sup>.  
 $\sigma_{admissible}=300$  Kg/cm<sup>2</sup>.  
Duración mínima =  $10^5$  horas.  
 $\gamma_c=9,62$

